

令和6年度

通学路合同点検実施箇所の対策方針・対策実施状況

令和6年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧 …P1～P3

令和6年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧…P4～6

令和6年度 新発田市通学路安全対策実施箇所

令和7年1月17日現在

通し 番号	学校名	箇所番号	合同 点検 実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	猿橋小学校	猿小R06-1	R06	中曽根町3丁目交差点(野俣着物着付け教室付近) (市道中曽根線及び中曽根支3号線)	道路幅が狭く、見通しが悪い。国道への抜け道となっていて、交通量が比較的多く危険。R6、自転車による児童の交通事故1件発生	令和6年度、注意看板の設置と横断旗を補充済	市
2	御免町小学校	町小R6-1	R06	新発田南高校のグラウンド脇、大栄町3丁目十字路、横断歩道のある交差点 (市道大関川線及び南高校裏通線)	十字路に横断歩道はあるが、ラーメン屋八戒方面からくる車は緩いカーブから直線になったところでスピードを出して走ってくる。さらに、横からやってきて渡ろうとする児童は建物の影になり、車からは見えづらい。昨年度、児童の急な飛び出しにより車と接触する事故があった。	令和6年度、注意看板の設置と横断旗の設置、路面標示を実施	市
3	住吉小学校	住小R6-1	R06	住吉小からウオロク方面に向かう直線道路、猿橋中学校に向かう道路	横断歩道や停止線の白線が薄くなっている。	横断歩道や停止線の白線を補修済(警察) 令和6年度、カーブミラーの交換、注意喚起看板を設置済(市)	警察 市
4	住吉小学校	住小R6-2	R06	住吉小学校プール近くの丁字路にあるカーブミラー(市道住吉小東通線)	カーブミラーが白濁しているため、見づらくなっている。	令和6年度、カーブミラー交換済	市
5	東豊小学校	東豊小H27-7	H27	豊町1丁目の踏切から金升前の通り	歩道がないうえに、車が多く、スピードを出しているため非常に危険である。	令和元年、歩道整備着手 令和6年度、整備完了	市
6	東小学校	東小R6-1	R06	東小学校市職員駐車場と市道の境にある排水溝の網蓋の段差 (市道東中前線)	安全のため、児童生徒は登下校時に駐車場から校地に入れないため、側溝の蓋を歩行している。排水溝の網蓋の部分に3～4cmほどの段差ができていて、児童がつまづく原因となっている。	令和6年度、段差解消の修繕済	市
7	東小学校	東小R6-2	R06	東中学校の校門前の交差点の非舗装部分 (市道東中前線)	四方向から自家用車と小中学生が交錯することに加え、東中学校の校地までは坂になっているため、通常でも危険な道路である。大雨が降ると、非舗装部分に広く水たまりができ、小中学生が車道に出て歩行し、危険性が増す。	令和6年度、砂利を敷設済	市
8	七葉小学校	七小H27-4	R06	新発田市新保小路 (市道七葉小館野小路線)	暗いため街灯が必要。通学路の表示(現在1本有り)がもう少し必要。 R5の降雪時、登校時刻までに除雪が間に合わず登校困難、他の道に迂回させたことがあった。	令和4年度、ガードレール設置済 令和6年度、防犯灯及び看板設置済 除雪強化を検討	市

令和6年度 新発田市通学路安全対策実施箇所

令和7年1月17日現在

通し 番号	学校名	箇所番号	合 同 点 検 実 施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	七葉小学校	七小R01-3	R01 R06	新発田市三日市 (国道7号及び市道三日市七葉線)	黒岩から三日市に向かう通学路の交差点(加治郵便局近く)の見通しが悪い。優先道路になっており、横断歩道はあるが、車が停止線から飛びだしてくることがある。	パトロール強化(警察) 交差点の脇に看板を設置済(市) 外側線の設置検討(市)	警察 市
10	紫雲寺小学校	紫小H27-5	R06	大島 県道(新発田・紫雲寺線)に併走した田園 の中の一本道 (市道長者館1号線)	両側が田園で住宅がなく、通学路であるが、車も人通りも少ない。(H27) 令和2年度の冬は例年にない大雪で、除雪が間に合わなく、児童が車道を歩いて登下校することがあった。 緊急時において避難できる場所がない。 近くの用水路に柵がないので危険である。	令和6年度、歩道及び防犯灯設置済	市
11	米子小学校	米子小H27-1	H27 R03 R06	ヤマザキショップ(井崎商店)前交差点 (真野原外交差点)	交通量が多く、信号機があるが、待機場所が非常に狭く、危険であるとともに、冬場は、信号待ち児童に水しぶきがかかることもある。 R03:横断歩道が消えかかっているために危険。	平成27年度、歩行者溜り設置済(県) 令和6年度、横断歩道補修済(警察)	県 警察
12	米子小学校	米子小H29-2	R06	ヤマザキショップ前信号付近から井崎建築まで (県道次第浜・新発田線)	用水路があるため、歩道が狭くなっている。	令和6年度、区画線引き直し済	県
13	七葉中学校	七中H27-1	R06	新発田市中下 跨線橋から七葉中学校までの道のり(県道押廻加治川線)	朝の当校時間帯の交通量が多い。路側帯が狭い。 冬場は、雪が降ると路側帯がはっきりしなくなり危険。	令和6年度、グリーンベルトのメンテナンスを実施 路側帯が分かるよう除雪実施	県
14	東中学校	東中R6-1	R06	七軒町公会堂付近・K字路 (県道14号線及び市道五十公野小学校前線、 五十公野七軒町線)	地域住人から車と自転車の一時停止が悪く、生徒の事故を心配する意見があった。 東小学校方向から、自転車や徒歩で向かい、一時停止を怠ると、県道14号から曲がってくる車や七軒町公会堂方向から来る車とぶつかる危険がある。	令和6年度、県道外側線位置に破線を入れる 予定(県) 令和6年度、一時停止標識補修済(警察) 落下防止ポール設置済(市)	県 警察 市
15	川東中学校	川中H29-1	H29 R05	安全橋西側交差点より	自転車で川沿いを橋に向かった場合、歩行者専用橋への入り方が危険である。その手前のカーブ2箇所も見通しが悪く危険である。	令和5年度、道路改良により安全橋西側交差点まで歩道整備を実施済	県 警察
16	紫雲寺中学校	紫中H27-2	H28 R01 R06	れんぎょうの里から藤塚方面に抜ける道路 (市道紫雲寺中央線)	交通量が多く、街灯が暗い。	令和6年度、LED電灯へ取替済 自転車に対する注意看板を設置済	市

令和6年度 新発田市通学路安全対策実施箇所

令和7年1月17日現在

通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	七葉小学校	七小R01-3	R01 R06	新発田市三日市 (国道7号及び市道三日市七葉線)	黒岩から三日市に向かう通学路の交差点(加治郵便局近く)の見通しが悪い。優先道路になっており、横断歩道はあるが、車が停止線から飛びだしてくることがある。	パトロール強化(警察) 交差点の脇に看板を設置済(市) 外側線の設置検討(市)	警察 市

