

通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3	猿橋小学校	猿小R07-1	R07	新発田市舟入町2丁目 メゾンプラトー前交差点	中曽根公園方面から猿橋中学校に向かう際、優先道路ではあるが、左側の見通しが悪く、自転車と自動車の接触が考えられる。交通量は比較的多く、危険である。令和6年度、自転車による児童の交通事故が1件発生した。	令和7年度、一時停止標識を補修済(警察) 令和7年度、交差点の脇に看板を設置済(市)	警察 市



通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5	御免町小学校	御小R02-1	R04 R07	校門前のT字路	一時停止の表示を守らない車が多い。	パトロール実施(警察) 令和7年度、停止線を補修済(警察) 令和4年度、カーブミラーを設置済(市) 令和7年度、交差点に看板を設置済(市)	警察 市

学校正門側から見て、右から来る車が一時停止を守らないことが多い。壁で見えないことがある。



令和4年にカーブミラーが設置され、壁で見えないところが軽減した。



注意喚起看板を設置

令和7年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所

令和7年12月19日現在

通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	二葉小学校	二小R06-1	R06 R07	島潟N-1からカーブス方面にかけての歩道	児童の通学路となっているが除雪がされず、歩きにくい。積雪量によっては車道に出ざるを得ない。	県では原則片側歩道のための除雪としており、カーブス前の横断歩道を渡れるよう除雪する。	県
2	東豊小学校	東豊小R07-1	R07	秀和建设近くのT字路	止まれの標識があるが、見通しが悪く、出てくる車があり、歩行者や自転車児童が危険である。また、児童の飛び出しもある。	令和7年度、一時停止規制検討中	警察
3	東豊小学校	東豊小R03-3	R03 R04 R07	「ユー&ミーの会」前の三叉路	横断歩道はあるが、交通量が多く、三方向から車が来るため危険である。	令和7年度、注意喚起の路面表示を設置予定 令和7年度、注意喚起看板を設置済	市
4	東豊小学校	東豊小R01-1	R04 R07	リベラルハイツ前サイクリングロード交差点	登下校時、車の交通量が非常に多い。歩行児童にとってはとても危険である。	令和7年度、横断歩道設置検討中(警察) 横断歩道の設置が可能であれば滞留スペースの設置を検討(市)	警察 市
5	猿橋中学校	猿中H27-4	H27 H30 R07	学校から幼稚園の歩道	幼稚園の前で歩道が切れてしまう。登校するときは、右側から歩いてきて、歩道側に渡らなければならず、危険だ。	令和7年度、路面表示を再設置予定	市
6	川東小学校	川小R07-1	R07	県道米倉・板山・新発田線 コミュニティバス 岡田大日堂バス停周辺の歩道 (冬期間 降雪時)	除雪が間に合わない時や道路脇の雪の壁が大きくなった場合、車道に出てバスを待つ采になるため、危険。	令和7年度、歩道除雪を実施予定	県