

新潟県 新発田市 紫雲寺小学校区 (通学路合同点検 危険箇所)


【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所



・防犯灯がないので暗くて危険。

＜対策メニュー＞
夜間パトロールを行い
必要箇所には防犯灯
を設置済み。(新発田市)

＜対策メニュー＞
歩道整備は人家が連続しており困難。歩道がない箇所については注意喚起のための路肩着色を行う。(新潟県)

【平成28年度に路肩着色を実施済み。】

・県道で交通量が多く大型車がスピードを出す。横断歩道がない。

・道幅が狭く車とのすれ違いが危険。雨が降ると湛水し通れる道路幅が更に狭くなる。また、旧紫雲寺支所裏の西用水路に掛る橋の欄干が低い。

＜対策メニュー＞
湛水対策についてはH30年度実施設計図を行っており次年度から年次的に整備を行う予定。欄干についてはH31年度に整備予定。(新発田市)

紫雲寺小学校

至 新潟市

主要地方道新潟新発田村上線

至 新発田市街地