

令和5年度

通学路合同点検実施箇所の対策方針・対策実施状況

令和5年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧 …P1～P2

令和5年度 新発田市通学路安全対策対策実施箇所一覧・箇所図 …P3～P6

令和5年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧

通しNo.	学校名	管理番号	合同 点検 実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容	事業主体
1	川東小学校	川小H27-5	R05	主要地方道住吉・上館線 下楠川集落内の道路	車道が狭く、歩道がないため危険	令和5年度、集落内にバス停留所があり歩行空間の明確化を目的に路側帯のグリーンベルトを検討	県
2	佐々木小学校	佐小H28-1	R02 R05	太子堂脇歩道、交差点	信号を無視して出てくる車や急いで右折する車がある。接触したりする危険を感じる。	通学路のパトロールを継続的に実施	警察
3	佐々木小学校	佐小R03-1	R03 R05	JR白新線則清踏切から上中沢地内1163-1 平野宅前の道路	車道の幅が狭く、降雪時、除雪しないと児童の歩行が大変危険、車との接触事故が十分に予想される。	既に除雪路線であるため随時対応	市
4	住吉小学校	住小H27-3	H27	富塚町2丁目の夢ひろば(モデルハウス)近くの十字交差点	交通量が多い。信号や横断歩道が無い。	令和4年度、歩道整備事業着手(令和8年完了予定)	市
5	東豊小学校	東豊小H27-7	H27	豊町1丁目の踏切から金升前の通り	歩道がないうえに、車が多く、スピードを出しているため非常に危険である。	歩道整備実施 令和5年度完了予定	市
6	豊浦小学校	豊小R03-1 (中小H27-4と同じ)	R03 R05	460号線・乙次 路側帯カラー塗装 ②大伝～下飯塚	塗装が剥げ、ドライバーから見えにくい。 ②歩道未整備区間があり危険である。	路側帯グリーンベルトを平成28年度に設置、令和3年度に補修実施 今後もグリーンベルトの劣化状況により修繕を検討	県
7	第一中学校	一中H27-1	H28 R01 R04	豊町・諏訪町境界の踏切及び踏切前後の道路	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	令和4年度、令和元年より歩道工事を実施中(踏切まで実施済)	市
8	東中学校	東中R5-3	R05	新発田市旧県知事公舎記念館付近の側溝	陸上競技場から帰るとき、誤って側溝に落ちる事故があった。	令和6年度以降に整備計画を予定	市
9	川東中学校	川中H27-7	H29 R05	新発田市石喜交差点(小林電気前)	交通量が多い。信号がなく、三差路で、車の死角が多い。(H27) 歩道が狭く、自転車通学生が2回ほど転倒。歩行者も危険。(R02)	令和5年度、路面標示の補修予定 信号設置要望受理し必要性の有無を検討	県 警察

令和5年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧

通しNo.	学校名	管理番号	合同 点検 実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容	事業主体
10	川東中学校	川中H29-1	H29 R05	安全橋西側交差点より	自転車で行き交いを橋に向かった場合、歩行者専用橋への入り方が危険である。その手前のカーブ2箇所も見通しが悪く危険である。	令和5年度、道路改良により安全橋西側交差点まで歩道整備を実施し事業完了予定。	県警察
11	豊浦中学校	豊中R02-1①②	R02 R05	「万代-上本田」間の県道豊浦・笹岡線の道路	H27-1にも重なる場所もあるが、「万代-上本田」間の道路幅が狭く、歩道もなく、路側帯も狭く、雑草が繁茂しているため、自転車通学生徒が事故に巻き込まれるリスクが高い。 (吉浦・竹俣万代・天王方面及び八方・天王方面生徒の自転車通学生徒が県道横断する際、横断歩道が無い場合危険である。)	令和5年度、必要に応じて路肩の草刈りを検討 歩行者の滞留スペースの設置がないため横断歩道の設置不可	県警察

令和5年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧

通しNo.	学校名	管理番号	合同 点検 実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容	事業主体
1	猿橋小学校	猿小R04-1	R04	舟入町3丁目 メガネのバリミキ前の交差点	メガネのバリミキの交差点の四か所に縁石はあるが短い。もしも車が突っ込んできたら、危険。	令和4年度、防護柵(ガードレール)を増設済	市
2	御免町小学校	御小H29-1	R04	荒町・竹園踏切付近	荒町から踏切へ通ずる道路に横断歩道と歩道がなく、横断する場所がはっきりしておらず、車に接触する可能性もある。	令和4年度、横断歩道設置済	警察 市
3	御免町小学校	御小R02-1	R04	校門前のT字路	一時停止の表示を守らない車が多い。	令和4年度、パトロールの実施 令和4年度、カーブミラーを設置済	警察 市
4	二葉小学校	二小R03-1	R03 R04	長畑から下名柄を通り、二葉小学校に向かう道路	スクールゾーンの表示はあるものの、白線と道路端までの幅がない。白線内を歩くことが困難である。	令和4年度、「こども飛び出し注意」の看板を設置済	市
5	二葉小学校	二小R04-1	R04	島潟地内変形十字路	変形十字路であるため、横断する際に危険が伴う	令和4年度、「通学路注意」の看板を設置済	警察 市
6	川東小学校	川小H27-1	H27 H30 R02 R05	県道米倉・板山・新発田線 安全橋付近の道路 (新発田方面から川東方面に向かう安全橋手前のカーブ)	歩道がないため、危険	令和5年度、道路改良工事中であるが、片側歩道整備済みであるため、両側歩道の設置は困難 通行車両の速度抑制対策として路面標示を設置済	県
7	川東小学校	川小H27-2	H27 H30 R02 R05	県道米倉・板山・新発田線 上羽津～堀切の道路	歩道がないため、危険	平成26年度、注意喚起のため、路面標示を実施 令和5年度、通行車両へ注意喚起するため、要望区間の前後に『通学路注意』の看板を設置済	県
8	住吉小学校	住小R01-1	R04	とみつか屋食堂前道路街灯	交通量が多いが、街灯がとみつか屋食堂側にしかなく、自動車から歩行者を確認しづらい。	令和4年度、防犯灯具をLED灯具へ交換済	市

令和5年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧

通しNo.	学校名	管理番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容	事業主体
9	住吉小学校	住小R01-2	R04	一般国道460号(富塚町2丁目交差点)防護柵	防護柵がなく、児童が道路に飛び出す危険あり	令和4年度、ガードレールを設置済	県
10	米子小学校	米子小H29-7	H30 R03	人橋地内の市道(市道ではなく、県道次第浜・新発田線でした。) R03:井崎商店から清潟の交差点	歩道の白線がほとんど消えている。見えない。 R03:白線が消えかかっているため危険	令和3年度:再度現場確認し、区画線(ライン)が薄くなっている区間について、令和4年度予算要望を行います。 令和4年度:側線(白線)を施工済。	県
11	米子小学校	米子小H29-8	R03	県道新潟新発田村上線 真野原地内(金竜橋～河岸場近辺) R03:ヤマザキショップ前信号渡ってから、金竜橋方面の間の歩道	白線が消えかかっている。 R03:歩道が大変狭く危険であるにも関わらず車やトラック等がスピードを出している。R2年度冬は歩道除雪がされず、登下校時に歩道を歩くことができず児童は車道を歩き危険であった。	令和4年度、側線(白線)を施工済。	県
12	東中学校	東中R5-2	R05	東中学校正門近くの一時停止標識、路上標識	一時停止する車が少なく。路上標識が見づらい。	令和5年度、市道上の一時停止標識設置場所のみ表示補修済	警察
13	川東中学校	川中H27-6	R05	下岡田安全橋→コンビニ前交差点→敦賀	安全橋歩道～コンビニまでの歩道と、コンビニ～敦賀間の歩道が、道路反対側にあり、交通量・出入りの多いコンビニ付近で横断しなければならぬ。	令和5年度、通行車両の速度抑制対策として路面標示を設置済 信号設置要望受理し必要性の有無を検討	県警察
14	佐々木中学校	佐中R05-1	R05	地藏堂踏切～養福寺までの市道	交通量が多いが、道が狭い上に見通しが悪い	令和5年度、既存カーブミラー取替済 啓発看板の設置済	市
15	加治川中学校	加中R02-1	R03	貝塚の五叉路の道路	R2:ガードレールなどもなく、道路が狭い。自転車での落下事故があり、たいへん危険である。 R3:R2年度、自転車での落下事故があり、交差点付近にポールがついたが、用水路脇の道路は依然危険である。	令和2年度、重要部に視線誘導標(ポール)を設置済 令和4年度、残区間に視線誘導標(ポール)を設置済	市