

新潟県 新発田市 紫雲寺小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】新潟県新発田地域振興局地域整備部維持管理課、新発田警察署、小・中学校、新発田市(地域整備課・維持管理課・地域安全課・教育委員会)

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所



・交通量が多く、道幅が狭く車とのすれ違いが危険。強い雨が降ると道路が冠水し川のように、通れる道幅がさらに狭まる。

・旧紫雲寺支所裏の西用水路の橋欄干が低い。

<対策メニュー>

- ・令和元年度から側溝整備に着手。今後も年次的に整備を行う予定としている。(新発田市)
- ・欄干については、令和元年度整備完了。(新発田市)