

北共同調理場ボイラー保守点検業務委託 仕様書

- 1 委託業務の名称 北共同調理場ボイラー保守点検業務委託
- 2 委託場所 新発田市学校給食北共同調理場
- 3 委託概要
 - ボイラー定期保守点検 3回/年
 - ・本体関係点検
 - ・給水関係点検
 - ・逆風機関係点検
 - ・燃料関係点検
 - ・バーナー関係点検
 - ・制御関係点検
 - ・水処理関係点検
 - 圧力容器法定性能検査 1回/年
 - ・貯湯タンク点検
 - ・性能検査受検前整備及び検査受検
 - ・熱交換器点検（引出した上、点検）
 - ・安全弁分解整備検査
- 4 委託基数及びボイラー点検項目
 - 別紙「北共同調理場委託基数及び点検項目」のとおり
 - ※委託料には圧力容器法定性能検査受検料を含めること。
- 5 委託期間 契約日から令和9年3月31日まで
- 6 資格等 2級以上のボイラー技士を1名以上配置できる者
- 7 緊急対応
 - 異常発生時においては、速やかに技術員を派遣し、適切な処置を講ずること。
 - ただし、請求については、別途協議とする。
- 8 成果報告書の提出
 - 業務終了後、遅滞なく業務の成果に関する報告書を提出すること。
- 9 請求書提出先
 - 新発田市役所豊浦庁舎2階新発田市教育委員会
 - 教育総務課学校給食係 TEL：0254-22-9535

※契約終了後、この契約に関しての業務評価をいたします。

※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。