

## 耐震補強工事済み、補強不要の棟一覧

耐震2次診断の結果補強不要と診断された学校・棟及び、耐震補強工事を実施済み学校・棟は以下のとおりです。

平成31年4月1日現在

	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年度	面積(m <sup>2</sup> )	耐震区分	耐震診断				耐震補強後				備考	
								年度	IS値	q値	CT×SD値	年度	IS値	q値	CT×SD値		
菅谷小学校	1	校	R	3	S	55	1,849	旧耐震	21	0.56	-	0.66	27	0.74	-	0.86	平成27年度補強実施
佐々木小学校	1-1	校	R	2	S	42	824	旧耐震	21	0.72	-	0.77	-	-	-	-	補強不要
	1-2	校	R	2	S	47	167	旧耐震									
	3	校	R	2	S	43	1,233	旧耐震									
	13	校	R	2	S	54	936	旧耐震									
	15	屋	S	1	S	54	704	旧耐震	21	0.35	1.08	-	22	1.01	2.18	-	平成22年度補強実施
七葉小学校	6-1	屋	S	1	S	47	648	旧耐震	21	0.21	0.65	-	23	0.78	1.42	-	平成23年度補強実施
住吉小学校	1-1	校	R	3	S	50	800	旧耐震	21	0.61	-	0.62	22	0.71	-	0.72	平成22年度補強実施
	1-2	校	R	3	S	51	705	旧耐震									
	1-3	校	R	3	S	52	415	旧耐震									
	3	校	R	3	S	52	581	旧耐震									
	4	校	R	2	S	52	860	旧耐震									
	9	屋	S	1	S	53	817	旧耐震									
	11	校	R	3	S	54	834	旧耐震	21	0.60	-	0.6	22	0.74	-	0.77	平成22年度補強実施
藤塚小学校	4	屋	S	2	S	53	868	旧耐震	21	0.16	0.50	-	24	0.78	1.45	-	平成24年度補強実施
	1	校	R	2	S	52	862	旧耐震	21	0.64	-	0.64	27	0.82	-	0.83	平成27年度補強実施
	2	校	R	3	S	53	1,508	旧耐震	21	0.56	-	0.57	27	0.85	-	0.86	
猿橋中学校	21-1	校	R	3	S	51	677	旧耐震	21	0.44	-	0.45	23	0.73	-	0.74	平成23年度補強実施
	21-2	校	R	3	S	52	271	旧耐震									
	21-3	校	R	4	S	53	1,640	旧耐震									
	30	校	R	4	S	54	1,322	旧耐震									
	32	校	R	3	S	55	1,256	旧耐震									
東中学校	1	校	R	3	S	47	2,035	旧耐震	18	0.36	-	0.46	20	0.80	-	0.8	平成20年度補強実施
	2	校	R	2	S	48	1,290	旧耐震	18	1.00	-	0.38	-	-	-	-	補強不要
	3	校	R	3	S	48	1,431	旧耐震	18	0.41	-	0.52	21	0.72	-	0.73	平成21年度補強実施
	6-1	屋	S	2	S	49	676	旧耐震	19	0.11	0.20	-	20	0.85	1.54	-	平成21年度補強実施
	6-2	屋	S	2	S	50	809	旧耐震									
七葉中学校	1-1	校	R	3	S	53	1,213	旧耐震	21	1.01	-	0.72	-	-	-	-	補強不要
	1-2	校	R	3	S	54	1,053	旧耐震									
	2	校	R	2	S	54	742	旧耐震									
	4	屋	S	1	S	52	575	旧耐震									
佐々木中学校	11-1	校	R	3	S	49	801	旧耐震	21	0.30	-	0.37	23	0.75	-	0.75	平成23年度補強実施
	11-2	校	R	3	S	50	1,244	旧耐震									
	15	校	R	2	S	54	233	旧耐震									
	13	屋	S	1	S	52	810	旧耐震									
豊浦中学校	1-1	校	R	2	S	48	400	旧耐震	15	0.40	-	0.36	18	0.77	-	0.72	平成18年度補強実施
	1-2	校	R	3	S	49	1,980	旧耐震									
	2	校	R	2	S	49	384	旧耐震									
	3	校	R	2	S	49	1,528	旧耐震									
	5	校	R	1	S	49	335	旧耐震									
	6	屋	S	1	S	50	2,016	旧耐震									
加治川中学校	3	校	S	1	S	55	414	旧耐震	21	1.11	3.43	-	-	-	-	-	補強不要
	4	屋	S	2	S	54	1,485	旧耐震	21	0.65	1.48	-	24	0.99	1.80	-	平成24年度補強実施

耐震補強は、耐震診断の結果、IS値が0.7未満の棟を耐震補強しています。

旧耐震基準で耐震補強工事済み及び補強不要の建物を除く1棟については、下記のとおりです。

平成31年4月1日現在

番号	学校名	棟 番号	建物 区分	構 造	階 数	建築年度	面積 (㎡)	耐震区 分	優先度調査		第2次診断			備考	
									年度	ランク	年度	Is値	q値		CT × SD値
1	荒橋小学校	1	校	R	3	S 54	1,972	旧耐震	18	4	21	0.68	-	0.70	国土交通省の基準を満たしている。 国土交通省基準Is値0.6以上 文部科学省基準Is値0.7以上