

新潟県 新発田市 佐々木小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新発田市地域整備課、新発田市地域安全課、新発田警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・道が狭く、歩道がない。
高速道路の下が草丈
が高く危険を感じる。

<対策メニュー>
・管理者が草刈りを実施

・道路標識が老朽化によ
り色あせて目立ちにく
い


<対策メニュー>
・道路標識の舗修(新発
田警察署)

【平成28年度に実施済
み】

新潟県 新発田市 川東小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



至 新発田市街地



・安全橋から市街地に向かう箇所は交通量が非常に多いが歩道がなく、通行に大変危険な状態である。

<対策メニュー>
・道路改良(歩道設置)の設計中(新潟県)
【注意喚起のため平成26年度に路面標示を実施済み】

川東小学校


至 主要地方道新発田津川線

一般県道米倉板山新発田線

至 阿賀町


新潟県 新発田市 川東小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



至 新発田市街地



・歩道がなく、危険な状態である。

<対策メニュー>
・注意喚起のため平成26年度と平成28年度に路面標示を実施済み(新潟県)