


新潟県 新発田市 五十公野小学校区 (通学路合同点検 危険箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
● : 危険箇所



- ・止まれの表示が消えかかっている。
- ・止まれの標識が樹木で見落とされやすい。

＜対策メニュー＞
止まれの表示を補修する。(新発田市警察署)
【平成29年度に表示補修済み】