

## 令和4年度

### 通学路合同点検実施箇所の方針・対策実施状況

令和4年度 新発田市通学路安全対策対策実施箇所一覧・箇所図 …P1～P4

令和4年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧・箇所図 …P5～P7

# 令和4年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧

令和5年2月1日現在

| No. | 学校区    | 管理番号     | 通学路の危険・要注意箇所                    | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容                                  | 事業主体    |
|-----|--------|----------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------|
| 1   | 外ヶ輪小学校 | 外小R04-1  | 城北町1丁目2番と5番の間の路地                | 朝の通勤時の抜け道となっている乗用車からの見通しが悪い                               | 令和4年度、「こども飛び出し注意」の看板を設置済              | 市       |
| 2   | 御免町小学校 | 御小R03-2  | 新発田南高校のグラウンド脇通路                 | 150名近い児童が登下校で利用するが、歩道もなく、車の通りもあり危険。グラウンド側にフェンスがあり、見通しも悪い。 | 令和4年度、横断歩道の設置検討中<br>令和4年度、グリーンベルトを設置済 | 警察<br>市 |
| 3   | 二葉小学校  | 二小H29-1  | 新富町2丁目セブンイレブンから職業短大への道          | 交通量が多く、横断時に危険がある。   | 令和元年度、横断歩道設置<br>令和2年度以降順次、ゾーン30区域拡大中  | 警察      |
| 4   | 二葉小学校  | 二小R02-1  | 中田町2丁目地内 二葉小方面から、新発田紫雲寺線に出る道路   | カーブしており見にくい。交通量も多い。歩道がない。                                 | 令和2年度、注意喚起看板設置済<br>令和3年度末までに、路面標識設置済  | 市       |
| 5   | 東小学校   | 旧五小H27-3 | 山崎、山崎団地 サイクリングロード交差点            | 車から見えにくい。   | 令和3年度末までに、「横断歩道あり」路面標示設置済             | 市       |
| 6   | 七葉小学校  | 七小R01-1  | 新発田市黒岩                          | 三日市、早道場地域の通学路(農道)は、人通りが少なく、街灯はあるが暗い。                      | LED化済                                 | 市       |
| 7   | 住吉小学校  | 住小R03-2  | 住吉町3丁目の佐々木工業から住吉町4丁目の新保塗装店までの道路 | 路側帯を示す白線がない。2列だと車道にでてしまう。                                 | 令和4年度、側線(白線)を施工済                      | 市       |

# 令和4年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧

令和5年2月1日現在

| No. | 学校区    | 管理番号     | 通学路の危険・要注意箇所                                     | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容                             | 事業主体 |
|-----|--------|----------|--|---|----------------------------------|------|
| 8   | 東豊小学校  | 東豊小R03-2 | ハワイアンカフェホアロハ前の交差点                                | 児童だけで渡る場合、歩行者側の信号が青でも、車が次々と来てなかなか渡ることができない。   | 令和3年度末までに、注意喚起看板設置済              | 市    |
| 9   | 紫雲寺小学校 | 紫小H27-1  | 稲荷岡～下中沢～真中(下真中・下古田) 県道(新発田・村上線)に併走した用水路に沿った道路全域  | 交通量がかなり多く、道幅が狭く、車とのすれ違いが危険。強い雨が降ると、道路が増水し川のようになり、通れる道幅がさらに狭まる。また、紫雲寺支所裏の西用水路の橋の欄干が低い。(R元年度に解消済) | 令和2年度、整備着工<br>令和3年度以降、順次整備中      | 市    |
| 10  | 米子小学校  | 米子小H27-1 | 真野原外「ヤマザキショップ」交差点<br>R03:ヤマザキショップ(井崎商店)前交差点      | 交通量が多く、信号機があるが、待機場所が非常に狭く、危険であるとともに、冬場は、信号待ち児童に水しぶきがかかることもある。<br>R03:横断歩道が消えかかっているために危険         | 平成27年度、歩行者溜りを設置<br>令和3年度末までに、補修済 | 県    |
| 11  | 米子小学校  | 米子小R01-2 | 金竜橋<br>R03:金竜橋方面に向かう県道<br>金竜橋手前にある歩道と渡辺勇吉宅前の横断歩道 | 横断歩道が消えかかっている。<br>R03:横断歩道が消えかかっているため危険   | 令和3年度末までに、横断歩道引き直し済              | 県    |
| 12  | 米子小学校  | 米子小R02-2 | 人橋から、広域道路とぶつかる信号機のある交差点                          | 横断する際に横断旗がない。<br>R03:横断歩道が消えかかっているために危険   | 令和3年度末までに、横断歩道引き直し済              | 県    |
| 13  | 米子小学校  | 米子小R03-2 | 二ツ山公会堂前の交差点                                      | 「止まれ」の表示が消えかかっているために危険  | 令和3年度末までに、「止まれ」引き直し済             | 県    |
| 14  | 米子小学校  | 米子小R03-3 | 県道から真野原簡易郵便局方向に曲がる所                              | 「止まれ」の表示が消えかかっているために危険  | 令和3年度末までに、「止まれ」引き直し済             | 県    |

## 令和4年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧

令和5年2月1日現在

| No. | 学校区    | 管理番号    | 通学路の危険・要注意箇所                   | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容                              | 事業主体 |
|-----|--------|---------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------|
| 15  | 藤塚小学校  | 藤小R03-1 | 松塚漁港につながる大通りから加治町に向かう交差点(マップ①) | 細い道だが交通量はある。停止線が消えかかっている。止まれの標識もない。   | 令和3年度末までに、停止線(ドット)引き直し済           | 県市   |
| 16  | 加治川小学校 | 加小R03-1 | 金山地区の通学バス乗車位置(県道下長橋・上館線)       | 冬季は除雪の関係で集落の反対側歩道に移る。県道は車のスピードも速く、道路を横断するのは危険である。   | 令和3年度末までに、横断歩道設置済                 | 県    |
| 17  | 紫雲寺中学校 | 紫中R03-1 | 紫雲寺中～米子小の道路の交差点4か所             | 「止まれ」の標識設置道路の路面の表示が消えかかっている。6月に生徒と車が接触しそうになった。(相手側の不注意)   | 令和3年度末までに、「止まれ」引き直し済              | 県    |
| 18  | 加治川中学校 | 加中R02-1 | 貝塚の五叉路の道路                      | R2:ガードレールなどもなく、道路が狭い。自転車での落下事故があり、たいへん危険である。<br>R3: R2年度、自転車での落下事故があり、交差点付近にポールがついたが、用水路脇の道路は依然危険である。 | 令和3年度末までに、視線誘導標(ポール)設置済<br>追加設置予定 | 警察   |

| No. | 学校区    | 管理番号    | 通学路の危険・要注意箇所    | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容                                  | 事業主体    |
|-----|--------|---------|-----------------|---|---------------------------------------|---------|
| 2   | 御免町小学校 | 御小R03-2 | 新発田南高校のグラウンド脇通路 | 150名近い児童が登下校で利用するが、歩道もなく、車の通りもあり危険。グラウンド側にフェンスがあり、見通しも悪い。 | 令和4年度、横断歩道の設置検討中<br>令和4年度、グリーンベルトを設置済 | 警察<br>市 |

幸ふれあいひろば

令和4年度 グリーンベルトを設置済



南公園側から南高校方面を撮影。  
横断歩道の設置を検討中。



# 令和4年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所

令和5年2月1日現在

| No. | 学校区    | 管理番号    | 通学路の危険・要注意箇所           | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容   | 事業主体 |
|-----|--------|---------|------------------------|---|--|------|
| 1   | 猿橋小学校  | 猿小R01-2 | 新栄町2丁目 ラーメン梟前の横断歩道     | 歩行者用の信号機がなく、交通量も多い。国道への通り抜けの道路になっており、ドライバーのマナーもよくない。                      | 令和4年度、パトロールの実施                                   | 警察   |
| 2   | 猿橋小学校  | 猿小R04-1 | 舟入町3丁目 メガネのバリミキ前の交差点   | メガネのバリミキの交差点の四か所に縁石はあるが短い。もしも車が突っ込んできたら、危険。                               | 令和4年度、縁石を増設予定                                    | 市    |
| 3   | 御免町小学校 | 御小H29-1 | 荒町・竹園踏切付近              | 荒町から踏切へ通ずる道路に横断歩道と歩道がなく、横断する場所がはっきりしておらず、車に接触する可能性もある。                    | 令和4年度、外側線を引き明確化予定                                | 警察市  |
| 4   | 御免町小学校 | 御小R02-1 | 校門前のT字路                | 一時停止の表示を守らない車が多い。   | 令和4年度、パトロールの実施<br>令和4年度、カーブミラーを設置予定              | 警察市  |
| 5   | 二葉小学校  | 二小R03-1 | 長畑から下名柄を通り、二葉小学校に向かう道路 | スクールゾーンの表示はあるものの、白線と道路端までの幅がない。白線内を歩くことが困難である。                            | R4年度、「通学路注意」の看板を設置予定                             | 市    |
| 6   | 二葉小学校  | 二小R04-1 | 島潟地内変形十字路              | 変形十字路であるため、横断する際に危険が伴う  | 令和4年度、「子ども飛び出し注意」の看板を設置予定                        | 市    |
| 7   | 七葉小学校  | 七小R04-1 | 新発田市下中 7号線上館交          | 上館地域の7号線に近い児童は、この交差点を八幡神社方面に向かって渡るが、歩行者用信号がない。また、7号線から急に曲がってくる車があり、危険である。 | 令和4年度、左折歩行者注意等の看板の設置を検討中<br>令和4年度、歩行者用信号機の設置を検討中 | 国警察  |
| 8   | 住吉小学校  | 住小R01-1 | とみつか屋食堂前道路街灯           | 交通量が多いが、街灯がとみつか屋食堂側にしかなく、自動車から歩行者を確認しづらい。                                 | 令和4年度、防犯灯具をLED灯具に取り換え予定                          | 市    |

## 令和4年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所

令和5年2月1日現在

| No. | 学校区   | 管理番号     | 通学路の危険・要注意箇所               | 通学路の状況・危険の内容                                 | 実施内容                          | 事業主体 |
|-----|-------|----------|----------------------------|--|-------------------------------|------|
| 9   | 住吉小学校 | 住小R01-2  | 一般国道460号(富塚町2丁目交差点)<br>防護柵 | 防護柵がなく、児童が道路に飛び出す危険あり                        | 令和4年度、ガードレールを設置予定             | 県    |
| 10  | 東豊小学校 | 東豊小R01-1 | リベラルハイツ前サイクリングロード交差点       | 登下校時、車の交通量が非常に多い。歩行児童にとってはとても危険である。          | 令和4年度、横断歩道の増設を検討中             | 警察   |
| 11  | 豊浦小学校 | 豊小R04-2  | 興野                         | 熊野神社近くの池                                     | 令和4年度、注意喚起看板を設置予定             | 土改   |
| 12  | 第一中学校 | 一中H27-1  | 豊町・諏訪町境界の踏切及び踏切前後の道路       | 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。                   | 令和4年度、令和元年より歩道工事を実施中(踏切まで実施済) | 市    |
| 13  | 猿橋中学校 | 猿中R03-1  | 幼稚園前の歩道およびコーナ一部分           | 冬季に車道除雪の際、猿橋中学校前の歩道に雪を捨てていくため、生徒が車道を歩く必要がある。 | 令和4年度、街路樹を一部撤去予定              | 市    |

| No. | 学校区   | 管理番号    | 通学路の危険・要注意箇所    | 通学路の状況・危険の内容  | 実施内容(B箇所)  | 事業主体    |
|-----|-------|---------|-----------------|---|--|---------|
| 7   | 七葉小学校 | 七小R04-1 | 新発田市下中 7号線上館交差点 | 上館地域の7号線に近い児童は、この交差点を八幡神社方面に向かって渡りますが、歩行者用信号がない。また、7号線から急に曲がってくる車があり、危険である。 | 令和4年度、左折歩行者注意等の看板の設置を検討中<br>令和4年度、歩行者用信号機の設置を検討中 | 国<br>警察 |

