

令和6年度版

実施検査報告書

新発田市


契約検査課工事検査室

報告項目

1. 令和5年度 工事検査実績件数
2. 令和5年度 建設工事の(当初)計画と発注結果から見た月別推移グラフ
3. 成績優秀工事(ベスト31) * 工事成績評定点80点以上
4. 参考資料 * 新発田市建設工事優良施工業者等表彰要綱(抜粋)
5. 先進的な取り組みで他の模範となる事例

令和5年度 工事検査実績件数

課・局 名	工事検査実績件数(件)	最終請負額500万円未満の件数 及び評価外は除く(件)	最高点数(点)	平均点数(点)	最低点数(点)
建築課	31	26	85	72	68
地域整備課	35	24	83	77	70
地域安全課	1	0	—	—	—
下水道課	57	53	85	78	70
水道局	20	13	84	80	75
維持管理課	26	19	84	76	68
合 計	170	135			



注1) 発注実績とは、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に、契約検査課にて執行されたものです。

(当初)発注予定件数:191件

注2) 水道局発注分も含まれています。

成績優秀工事(ベスト31)

【工事成績評定点80点以上】

建築課

番号	工種	工事番号	工事名	施工地	施工者	検査日	成績評定点	施工実績件数
1	建築	教受第1号	川東中学校長寿命化改良(建築)工事	下羽津	新発田建設(株)	R6.3.14	85	3
2	管	教受第3号	川東中学校長寿命化改良(機械設備)工事	下羽津	大進電業(株)	R6.3.14	82	7
3	建築	受託第2号	市営住宅豊団地2号棟外部改修(建築)工事	豊町3丁目	新発田建設(株)	R5.11.20	81	3
4	電気	教受第2号	川東中学校長寿命化改良(電気設備)工事	下羽津	大進電業(株)	R6.3.14	81	7
5	建築	受託第7号	加治川有機資源センター大規模改修(建築)工事	金塚	(株)岩村組	R6.3.11	81	4
6	電気	受託第20号	加治川有機資源センターたい肥ペレット工場新築(電気設備)工事	金塚	(株)大豊電気	R6.3.29	81	1
7	建築	受託第12号	加治川有機資源センター公衆トイレ新築(建築)工事	金塚	マルタケ工務店(株)	R6.1.18	80	3
8	建築	受託第14号	加治川有機資源センター展望台新設(建築)工事	金塚	(株)岩村組	R6.1.22	80	4

水道局

番号	工種	工事番号	工事名	施工地	施工者	検査日	成績評定点	施工実績件数
1	土木	改紫第1号	配水管入替(開削)工事	長者館他	(株)馬場工務店	R6.3.26	84	2
2	土木	改紫第2号	配水管入替(開削)その2工事	豊町1丁目	(有)島津管工	R6.3.28	83	4
3	土木	改送第1号	送水管入替1工区(開削)工事	下内竹	新菖工業(株)	R6.1.25	82	5
4	土木	改整第3号	配水管入替5-3工区(開削)工事	御幸町2丁目	(有)島津管工	R5.10.31	82	4
5	土木	改整第2号	配水管入替5-2工区(開削)工事	豊町1丁目	(株)加藤組	R6.3.28	81	2

地域整備課

番号	工種	工事番号	工事名	施工地	施工者	検査日	成績評定点	施工実績件数
1	舗装	地教受第2号	豊浦小学校グラウンド整備(二期)工事	大伝	東亜道路工業(株) 下越営業所	R5.12.20	83	2
2	舗装	舗新第1号	東港臨海団地中央線舗装工事	佐々木	(株)加賀田組 下越営業所	R5.10.4	81	3

維持管理課

番号	工種	工事番号	工事名	施工地	施工者	検査日	成績評定点	施工実績件数
1	舗装	維教受第3号	猿橋中学校グラウンド整備(Ⅱ期)工事	住吉町1丁目	東亜道路工業(株)下越営業所	R5.11.28	84	2
2	土木	街環第1号	街なみ環境整備事業(水のみち地区)整備工事	大栄町1丁目	(株)中村組	R6.2.20	82	2
3	土木	街環線第1号	街なみ環境整備事業(水のみち)親水広場整備工事	大栄町1丁目	(株)中村組	R5.12.6	81	2
4	土木	河改第3号	緑町第2排水区冠水対策施設工事	緑町2丁目	(株)岩川組	R6.3.29	81	2

下水道課

番号	工種	工事番号	工事名	施工地	施工者	検査日	成績評定点	施工実績件数
1	土木	下複第8号	新発田北部処理分区(h369他)管渠工事	緑町2丁目	新発田建設(株)	R6.2.29	85	3
2	土木	特加補第4号	加治川第2処理分区(2682他)管渠工事	下中	(株)岩村組	R5.7.13	83	4
3	土木	下複第9号	新発田北部処理分区(h233他)管渠工事	緑町3丁目他	丸運建設(株)下越営業所	R6.3.28	83	3
4	土木	下豊複第1号	豊浦南部第2処理分区(71-3他)管渠工事	本田	(株)加賀田組下越営業所	R6.2.9	82	3
5	土木	下单第5号	新発田北部処理分区(h373-2他)管渠工事	緑町2丁目	(株)馬場工務店	R6.2.28	82	2
6	土木	下豊単第1号	豊浦北部第4処理分区(121他)管渠工事	乙次	(株)宝重機建設	R6.1.10	82	2
7	土木	特加単第5号	加治川第2処理分区(2657他)管渠工事	下中	(株)長谷川建設	R6.3.26	82	1
8	土木	特加補第1号	加治川第2処理分区(515他)管渠工事尾	三日市	(株)林組	R6.3.25	82	2
9	土木	下单第7号	新発田北部処理分区(h340-1他)管渠工事	緑町2丁目	(株)小池組	R6.3.15	81	2
11	土木	特紫単第1号	紫雲寺本町処理分区(48-2)管渠工事	下中沢	(株)加藤組	R5.11.16	80	2
12	土木	下複第10号	新発田東部処理分区(t20-4他)管渠工事	東新町4丁目他	(株)石井組	R6.3.13	80	1

※ は、総合評価方式の工事です。

参 考 資 料

新発田市建設工事優良施工業者等表彰要綱（抜粋）

（推薦の基準及び方法）

第6条 第3条各号に掲げる表彰に係る被表彰者の推薦基準は、次のとおりとする。

（1）優良建設工事表彰

ア A基準

- （ア） 対象工事の施工実績を3件以上有すること。
- （イ） 対象工事の施工実績のうち、新発田市請負工事成績評定実施要領に基づく成績評定点（以下「評定点」という。）が80点以上の建設工事を1件以上有し、かつ、65点未満の建設工事を有しないこと。
- （ウ） 推薦を行う日から過去3年間において、新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成19年新発田市告示第90号。以下「指名停止要綱」という。）の規定による指名停止を受けていないこと。
- （エ） 推薦を行う日から過去2年間において、指名停止要綱第10条に規定する書面又は口頭での警告又は注意の喚起を受けていないこと。

イ B基準

- （ア） 対象工事の施工実績が1件又は2件であること。
- （イ） 対象工事（A基準又はC基準で表彰される建設業者の対象工事を除く。）を建設工事の種類（建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類をいう。）別にしたときに、いずれかの建設工事の種類において最も高い
- （ウ） アの（イ）から（エ）までに同じ。

ウ C基準

- （ア） 対象工事が特定建設工事共同企業体の施工であること。
- （イ） 対象工事の評定点が80点以上の建設工事であること。
- （ウ） 特定建設工事共同企業体としてアの（ウ）及び（エ）に該当すること。
- （エ） 特定建設工事共同企業体の構成員のいずれかが、アの（ウ）及び（エ）のいずれかに該当する場合又は対象年度において評定点65点未満の建設工事を有する場合は、当該構成員のみ表彰を行わない。

（2），（3）は省略。

先進的な取り組みで他の模範となる事

No	
1	◆埋戻し工の施工でタンパーのみの場合と、ランマーと組み合わせたり、振動ローラーも組み合わせたりと、施工条件に合わせたベストな施工方法を実施していた。
2	◆下請の契約確認・引渡し検査で独自の検査チェック表(施工管理・品質管理・写真管理・出来高管理などの項目から具体的な検査内容が判明できる資料)を作成し点数化していた。
3	◆施工計画書はオリジナル性に優れ、詳細なところまで良く検討されており、仕事への理解度の高さが窺える作成の工夫が見られた。
4	◆現場に特化した重点目標があり、現場の独自性(創意・工夫)を持って取り組んだ実績が良く整理され、記録されていた。
5	◆気温と湿度から熱中症の危険性が発生した場合、ブザー音で知らせる「熱中症計」を現場に常備し、作業員の熱中症を防止していた。
6	◆下水道工事において、当日の管渠布設延長、当日の管渠基準高、翌日の管渠基準高等を一覧表としてまとめており、日常の出来形管理姿勢が窺えた。
7	◆品質を担保する工事写真は、「略図(ポンチ絵)」や「添え書き」等が丁寧に散りばめられ、非常に判り易く纏め上げられており、管理の適正さが窺えた。
8	◆保育園や小学校内の工事で、注意看板等にイラスト入りの児童向けのものを使用して、注意を促していた。
9	◆現場に住民が自由に書き込めるメッセージボードを設置して、地域住民とのコミュニケーションを図っていた現場があった。
10	◆建物の完成模型を作り、下請業者や学校関係者にも完成のイメージが想像しやすいように工夫し、工事の効率化を実施していた。