

新潟県 新発田市 第一中学校区 (通学路合同点検 危険箇所)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、新発田市地域整備課、新発田市地域安全課、新発田警察署

学校区域図




--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所



至 国道7号線



・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。交差点に信号がない。

＜対策メニュー＞
・人家が連続しており歩道整備は困難。カラーリングスペースが少ないため、他の対策案を検討中。(H30年度)
【新潟県】

・車幅帯はあるが、歩道がない。道幅も狭く、生徒の歩行が危険である。

＜対策メニュー＞
・踏切及びその前後の道路の拡幅は困難。「踏切注意」の標識修繕を検討。(R1年)
【新潟県】

至 阿賀野市