

新潟県 新発田市 東中学校区 (通学路合同点検 危険箇所)



【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所



・給油所側の歩道が狭く、車との接触が心配される。積雪時は歩道の除雪がされないことが多く、車道を歩かなければならない。

＜対策メニュー＞

・グリーンベルトの設置を検討する。(R1年度)

【新潟県】