

「準半壊に至らない（一部損壊）」の例



- ・地震の影響による外壁の一部のひび割れ



- ・地震の影響による屋根瓦の一部のずれ



- ・水害の影響による床下の浸水

写真：「災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷程度の例示）」（内閣府）より引用