

新潟県 新発田市 住吉小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】新潟県新発田地域振興局地域整備部維持管理課、新発田警察署、小・中学校、新発田市(地域整備課・維持管理課・地域安全課・教育委員会)



学校区域図

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



・見通しが悪く、信号のない横断歩道がある。

<対策メニュー>
・令和2年度、注意喚起看板設置済み(新発田市)

・路側帯を示す白線が消えている。

<対策メニュー>
・令和元年度、外側線整備完了(新発田市)