

新潟県 新発田市 荒橋小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)


【対策検討メンバー】新潟県新発田地域振興局地域整備部維持管理課、新発田警察署、小・中学校、新発田市(地域整備課・維持管理課・地域安全課・教育委員会)

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



至 新発田市街地

至 阿賀野市

荒橋小学校

国道290号線

国道100号線

・交通量が多く、事故多発。歩道が狭い。

・歩道に草が繁茂し狭くなっている。信号のない交差点は横断歩道の塗装が消えている。

・交差点の横断歩道が消えている。

＜対策メニュー＞

- ・令和2年度、横断歩道標示補修済み【新潟県】
- ・令和2年度、横断歩道補修済み(新発田警察署)
- ・状況を見て草刈りを実施する(新発田市)
- ・令和2年度、横断歩道補修済み(新発田警察署)