

新潟県 新発田市 東小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



【対策検討メンバー】新潟県新発田地域振興局地域整備部維持管理課、新発田警察署、小・中学校、新発田市(地域整備課・維持管理課・地域安全課・教育委員会)

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所



至 新発田市街地

・カーブミラーはあるが、見づらい。  
横断歩道が消えかかっている。

<対策メニュー>  
・令和2年度、横断歩道補修済み  
(新発田警察署)

至 阿賀町