

安全対策実施箇所図

No.	学校区	管理番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容	事業主体
2	御免町小学校	御小H29-1	荒町・竹園踏切付近	荒町から踏切へ通ずる道路に横断歩道と歩道がなく、横断する場所がはっきりしておらず、車に接触する可能性もある。	令和4年度、横断歩道設置済み。	警察市

学校側から撮影。踏切の所で狭くなっている。



学校に向かって撮影。踏切直前までは歩道が設置されている。



安全対策実施箇所図

No.	学校区	管理番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	実施内容(B箇所)	事業主体
13	川東中学校	川中H27-6	下岡田安全橋→コンビニ前交差点 →敦賀	安全橋歩道～コンビニまでの歩道と、コンビニ～敦賀間の歩道が反対側にあり、交通量・出入りの多いコンビニ付近で横断しなければならない。	令和5年度、通行車両の速度抑制対策として路面標示を設置済 信号設置要望受理し必要性の有無を検討	県警察

