

令和7年度

通学路合同点検実施箇所の方針・対策実施状況

令和7年度 新発田市通学路安全対策実施箇所一覧 …P1～P4

令和7年度 新発田市通学路安全対策方針決定箇所一覧…P5

令和7年度 新発田市通学路安全対策実施箇所

令和7年12月19日現在

通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	外ヶ輪小学校	外小H30-1	R04 R07	新発田市大手町みやむら食堂近くの横断歩道 (県道新発田・紫雲寺線)	交通量が多いのに信号がない。	令和7年度、横断歩道補修済	警察
2	猿橋小学校	猿小R07-2	R07	新発田市中曽根3丁目グリーンシティ中曽根から 学校駐車場までのT字路	グリーンシティ中曽根に住む児童や、授業参観の際に新印駐 車場に止めてくる保護者も、横断歩道がない中、T字路を通 る。細い道から抜けてくる自動車が多少あるため、危険であ る。	令和7年度、停止線を補修済	警察
3	猿橋小学校	猿小R07-1	R07	新発田市舟入町2丁目メゾンプラトー前交差点	中曽根公園方面から猿橋中学校に向かう際、優先道路では あるが、左側の見通しが悪く、自転車と自動車の接触が考え られる。交通量は比較的多く、危険である。令和6年度、自転 車による児童の交通事故が1件発生した。	令和7年度、一時停止標識を補修済(警察) 令和7年度、注意喚起の看板を設置済(市)	警察 市
4	御免町小学校	御小R06-1	R06 R07	新発田南高校のグラウンド脇、大栄町3丁目十字 路、横断歩道のある交差点	十字路に横断歩道はあるが、ラーメン屋八戒方面からくる車 は緩いカーブから直線になったところでスピードを出して走っ てくる。さらに、横からやってきて渡ろうとする児童は建物の影 になり、車からは見えづらい。令和5年度、児童の急な飛び出 しにより車と接触する事故があった。	令和7年度、横断歩道、停止線を補修済(警察) 令和6年度、注意看板の設置と横断旗の設置、 路面標示を実施(市) 令和7年度、横断旗を補充済(市)	警察 市
5	御免町小学校	御小R02-1	R04 R07	校門前のT字路	一時停止の表示を守らない車が多い。	パトロール実施(警察) 令和7年度、停止線を補修済(警察) 令和4年度、カーブミラーを設置済(市) 令和7年度、交差点に注意喚起の巻き看板を 設置済(市)	警察 市
6	御免町小学校	御小R03-2	R03 R04 R07	新発田南高校のグラウンド脇通路	150名近い児童が登下校で利用するが、歩道もなく、車の通り もあり危険。グラウンド側にフェンスがあり、見通しも悪い。	令和7年度、横断歩道設置済(警察) 令和4年度、路肩にグリーンベルトを施工済 (市)	警察 市
7	二葉小学校	二小R07-1	R07	中谷内の停止線3箇所	停止線がないまたは、消えかかっているため、車が停止しな いで通行するため危険である。	令和7年度、停止線を補修済(警察) 令和7年度、中井保育園交差点について、自治 会から要望があり、ドット停止線を設置済(市)	警察 市
8	本丸中学校	本中R07-2	R07	大手町4丁目T字路 (あやめこども園付近の交差点)	歩道を渡るときに車から見づらいため危険。	令和7年度、注意喚起看板を設置済	市

令和7年度 新発田市通学路安全対策実施箇所

令和7年12月19日現在

通し番号	学校名	箇所番号	合同点検実施	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
9	猿橋中学校	猿中H27-1	H27 R07	やまのべ菓子店の前の交差点	歩行者用信号の青になっている時間が10秒程しかなく、信号待ちをしている後ろの方が渡るときは点滅してしまう。 朝の交通量が多く運転手からも苦情が来る。 また、一斉下校の際は、特に横断歩道前に生徒がたまりやすいので、時間が長めに設定されていると良い。	令和7年度、信号機のサイクルを調整済	警察
10	佐々木小学校	佐小R07-1	R07	則清～上中沢の市道	道路が狭い上、猛スピードで走行する車を時々見かけると地域の方からお話をいただく。	令和7年度、パトロール実施	警察
11	佐々木小学校	佐小R07-2	R07	県道鳥穴・日渡線	標識が斜めになっており、危険である。	令和7年度、標識撤去済	警察
12	加治川中学校	加中R07-1	R07	相馬集落の農道丁字路	中学生が自転車で下校する農道で、交通安全協会の看板が、運転手の視界を遮って、自転車に乗った生徒が見えにくくなっている。	令和7年度、看板を撤去済	市